


MORIWAKI ZERO ANO/WT/CF SS Catalized

カワサキ '98 ZRX400 (01810-L3227/L2227/L0227-20)

取扱説明書

「作業される前に必ずお読み下さい」



【製品名】 【仕様】

 $\hbox{`98} \ ZRX400 \ ZERO \ ANO/WT/CF \ SS \ Catalized$

長】 《適応車種》 年式 1998年以降(97年以前不可)

車種名 ΖRX400/Ⅱ

フレーム形式番号 ZR400E, BC-ZR400E

《キャブレター》 スタンダードキャブレター 《その他》 装着のままでオイル交換可

装着のままでオイルフィルター交換可

《音 量》 92dB

- ① 作業するときは、けが、やけど防止のため、軍手を着用して下さい。
- ② マフラーは非常に高温になります。停車の際には周りに子供が遊んでいる場所、狭い場所を避け、人が触れないように十分に気を配って下さい。
- ③ 作業するときは、エンジンを十分冷ましてから行って下さい。やけどをするおそれがあります。
- ④ エンジンを運転する際には、換気のよい場所で行って下さい。
- ⑤ マフラー取付け時に脱落などのトラブルが発生しないよう、<u>各部の締め付け</u>を十分確認して下さい。また、<u>マフラーが各部と干渉しないか</u>確認して下さい。
- ⑥ 走行中に振動によりボルト類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めを行って下さい。特に転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検して下さい。
- ⑦ 本製品は、スタンダード車両を対象としたマフラーです。車両にスイングアーム、ステップ等の改造がありますと装着できない場合があります。不正な改造によるマフラー破損等の返品はお受けしておりませんのでご了承下さい。

【パーツー覧】

NO	部品番号	商品名	入数	単価	(税抜)
1	18110-L3227-20	フロントパイプ #1	1	¥	15,000
2	18120-L3227-20	フロントパイプ #2	1	¥	15,000
3	18130-L3227-20	フロントパイプ #3	1	¥	15,000
4	18140-L3227-20	フロントパイプ #4	1	¥	15,000
5	18112-L3227-20	マウスピースカラー	4	¥	2,000
6	18210-L3227-20	テールパイプ	1	¥	27,000
7	18910-L3227-20	サイレンサー ANO	1	¥	58,000
	18910-L2227-20	サイレンサー WT	1	¥	58,000
	18910-L0227-20	サイレンサー CF	1	¥	53,000
8	18940-L3227-00	バンドステー	1	¥	1,000
9	$1 \ 2 \ 6 \ 1 - 0 \ 6 \ 0 \ 2 \ 0 \ 0 - 2 \ 1 \ 0$	フランジキャップボルト6x20	2	¥	70
10	2 1 0 0 - 0 6 0 0 0 0 - 0 1 0	フランジナット 6mm	2	¥	100
11	18931-L3168-00	サイレンサーバンド	2	¥	1, 200
12	18932-LK168-00	バンドラバー	2	¥	300
13	$0\ 3\ 0\ A - 2\ 1\ 2\ 9\ 2 - 0\ 4\ 0\ 0$	カラー t2	1	¥	130
14	0 A 0 2 - 0 8 7 0 9 - KK 2 1	スプリングロング	2	¥	540
15	3 A 3 2 - 0 0 0 0 0 - 0 0 T 0	スプリングプラー	1	¥	200
16	860 - 806 - 0600	ME30 (シールボンド)	1	¥	600
17	3 1 1 1 - 0 0 0 1 7 - 0 4 0 0	バンドクリップ	1	¥	180
	00725219	J M C A カード	1	非	売品
		排出ガス試験成績表	1	非	売品
		保証書	1	非	売品
		取扱説明書	1	非	売品

【準備物】

〈工具〉8、12、14、17mmメガネorスパナ各1本5mmへキサゴンレンチ1本マイナスドライバー、トルクレンチ、プラスチックハンマー各1本

〈その他〉軍手、脱脂洗浄剤、ジャッキ

【作業工程】

<u>《1.スタンダードマフラーの取外し》</u>

- ① 取外し時マフラー脱落防止の為、マフラー下部にジャッキ(自動車用等)を置きます。
- ② テールパイプステーのボルト8×35、ワッシャーを外します。
- ③ サイレンサーステーのナット10mm、ワッシャーを外します。(ボルトは、ささったままにします。)
- ④ エキゾーストフランジ(以下EXフランジ)のキャップナット8個を外し、サイレンサーステー部のボルト10×57を外し、マフラーAssyを取り外します。
- ※ スタンダードマフラーは、重いので注意して下さい。
- ※ テールパイプステー、サイレンサーステーのボルト、ナット、ワッシャー、キャップナット、EXフランジは、モリワキマフラーの取付けに使用します。

《2.取付け準備》

- ① F. パイプ1~4に付属のマウスピースカラーを図の向きに挿入しま
- ② F. パイプ後端部より30mmのところにマジック等でマーキングしま す(図2)
- ③ テールパイプのジョイント部内面と、サイレンサーASSYのジョイン ト部の内面に付属のME30を薄く塗布します。(図3,7)
- ④ STDマフラーのテールパイプステー部のグロメット、グロメットカラ ーをモリワキマフラーのテールパイプステーに付け替えます。(図 4)

図 1 F. パイプ マウスピースカラ

《3. モリワキマフラーの取付け》


- ① エンジンのエキゾーストポートにエキゾーストガスケットを取付け、フ ロントパイプをエンジンポートに差し込み、STD EXフランジとSTD キャップナット8mmで仮締めします。
- ※ エキゾーストガスケットは新品に交換されることを推奨します。 カワサキ純正部番…11060-1103
- ③ テールパイプをF. パイプに差し込み、テールパイプステーの穴位 置をあわせ、STDボルトM8×35、ワッシャーを仮組みします。フロ ントパイプをマーキングが隠れるところまでテールパイプに差し込
- ※ 強くたたきすぎると破損の原因となります。マーキングが見 えている状態は、差し込み不足でマフラーが破損する原因と なりますので確実に差し込んで下さい。
- ⑤ サイレンサーAssyをテールパイプのストッパーリングに 完全に当たるまで差し込みます。
- ※ サイレンサーAssyのテールキャップの向きでサイレンサ ーの位置を決定して下さい。
- ⑥ テールパイプのサイレンサー部に固定したサイレンサーバンドを通 し、バンドステーをフランジキャップボルト6×20、フランジナット6 mmで仮組みします。 この時付属のバンドクリップでバンドとバンドステーを挟ん でボルトを诵すと作業がしやすいです。
- ※ バンドステーに貼ってあるシールは両面を必ず剥がして下さい。
- ⑦ サイレンサーバンドステーの穴位置をあわせSTDボルト10×57、 STDナット、STDワッシャーを仮組みします。 (図5)
- ⑧ マフラーと車体が干渉していないか確認し、仮組みしておいたボ ルト類を本締めします。
- ※ 特にサイレンサーとリアショックの干渉に注意して下さい。


本締め順序は


- EXフランジ(左右均等に締めて下さい。)
- テールパイプステー
- バンドステーとサイレンサーバンド
- バンドステーとタンデムステップ

推奨トルク	kgf·m
キャップナット8mm	2. 2
フランジボルト8×35	2. 7
フランジボルト10×57	4. 0
フランジキャップボルト6×20	1. 2

※ EXフランジが傾いたまま締めると排気漏れや、フランジ取付けボルトが破損する恐れがあります。







- ⑨ マフラーに付着した汚れ、油分を脱脂洗浄剤で除去します。
- ※ 油分が付着したままマフラーが焼けると焼け色にムラが出来る場合が あります。

《4. 確認》

- エンジン運転前の確認
- □ 車体後部を上下に揺らして、各部に干渉がないか。
- □ 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか。
- □ サイレンサーのエンブレムの保護ビニールを剥がして下さい。
- エンジン運転中の確認 (エンジンの熱に十分注意して下さい。)
- □ EXフランジ部、F. パイプジョイント部から排気漏れがないか。
- エンジン始動後の確認
- □ 各部ボルト、ナットのゆるみがないか。

【セッティングについて】

モリワキストリートマフラーは、すべてスタンダード状態で性能が発揮され るように設計されています。マフラー装着に伴うキャブレターなどのセッテ ィングの必要はありません。

マフラー交換に伴う性能悪化が見られるようでしたら、まずエアクリーナ ーやプラグ等をメンテナンスしてもう一度確認して下さい。

【JMCAについて】

全国二輪車用品連合会(JMCA)は、違法改造部品問題が直接の設立 動機となり、警察庁をはじめ、国土交通省、経済産業省の指導のもとに 不法製品の一掃とその製品に歯止めをかける活動をしています。


「JMCA認定プレート」にて認定されたマフラーは、(財)日本車両検査協 会の公認検査を受け、法規制値をクリアしたうえ、安全をみこした自主規 制をもクリアした製品です。


排出ガス試験成績表は、車検時に必要となりますので大切に保管して下 さい。


【メンテナンスについて】

マフラーボルトの緩み、排気漏れ、転倒による取付け不良などを定期的 に点検して下さい。

走行による汚れは、市販のピッチクリーナー等をご使用下さい。 本製品を装着したままオイル、オイルフィルター交換が可能です。







同封のJMCA認可カード、排出ガス試験結果証明書は、走行時にご携帯下さい。 本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。 製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。 記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825三重県鈴鹿市住吉町6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152 HP http://www.moriwaki.co.jp